




MANUTENÇÃO E
REPAROS BRAGA

Rua João de Faria nº 666
P. São Miguel - Guarulhos/SP
CNPJ: 24.452.311/0001-50



CERTIFICADO DE GARANTIA

O presente certificado de garantia emitido por Manutenção e Reparos BRAGA fornece ao cliente:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - CRECHE DONA ANTONIA GOMES DA SILVA
com sua sede localizada na Rua João de Faria, nº 738 - Bairro Parque São Miguel,
CEP: 07260-210, Guarulhos/SP. - CNPJ 01006044000272 a realização do serviço de
Higienização e Limpeza de caixa d'água com a validade de **06** (seis) **meses** a contar da data abaixo.

Data da execução do serviço: **19 de janeiro de 2025** Data de vencimento: **19 de julho de 2025**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS: Escoar toda água das caixas d'água; Esfregar internamente com o auxílio de escova; Retirar a sujeira através de jatos d'água; Esfregar novamente com água e cloro e esvaziar; Enxaguar as caixas e proceder a cloração, Fechar as tampas bem adaptadas.

24.452.311/0001-50

MANUTENÇÃO E REPAROS
BRAGA

Rua João de Faria nº 666 Pq. São Miguel
Guarulhos/SP


Representante Técnico:
ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO





MANUTENÇÃO E
REPAROS BRAGA

Rua João de Faria nº 666
P. São Miguel - Guarulhos/SP
CNPJ: 24.452.311/0001-50



CERTIFICADO DE GARANTIA

O presente certificado de garantia emitido por Manutenção e Reparos BRAGA fornece ao cliente:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI - CRECHE DONA ANTONIA GOMES DA SILVA
com sua sede localizada na Rua João de Faria, nº 738 - Bairro Parque São Miguel, CEP: 07260-210,
Guarulhos/SP. - CNPJ 01006044000272 a realização dos serviços Desinsetização, Desratização e
Desformigação com a validade de **06** (seis) **meses** a contar da data abaixo

Data da execução do serviço: **19 de janeiro de 2025** Data de vencimento: **19 de julho 2025**



Representante Técnico:
ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO

24.452.311/0001-50

MANUTENÇÃO E REPAROS
BRAGA

Rua João de Faria nº 666 Pq. São Miguel
Guarulhos/SP